

关于攀枝花盘江煤焦化有限公司 1、2#焦炉干熄焦 停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司 1、2#焦炉干熄焦振动给料器硅橡胶板裂化,为消除提升机运行安全风险隐患,拟计划于 2022 年 6 月 1 日 9:00-15:00 检修(计划检修 6 小时,同步环境除尘停机消缺)。主要内容:振动给料器硅橡胶板更换、装入装置料钟堆焊、高压设备绝保继调等。检修期间熄焦模式由干熄焦转为湿法熄焦。检修期间,我公司为减小污染物对环境的影响,

采取措施如下:

- 1、控制熄焦塔的熄焦时间和熄焦水量。
- 2、湿法熄焦补充水源为工业新水。
- 3、协调相关单位精干技术人员全力配合现场检修工作,认真组织检修,严格控制检修时间。

专此报告。

